

דיווח לציבור על פי תקנה 5 (ד)

בתקנות בריאות העם (איכותם תברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה), 2013

6.10.2015

- ביצוע דיגום מיקרוביאלי שגרתי בנקודת דיגום "חיבור מקורות צפוני".

7.10.2016

- **דיווח משרד הבריאות על תוצאת בדיקה חריגה :** בדיקת קוליפורם 1CFU/100ml (התקן קובע 0).
- חיבור מקורות צפוני איננו פועל ברציפות והוא משמש למילוי מאגר צפוני בלבד למספר שעות בודדות בלילה כך, שיתכן ונדגמו מים עומדים.
- ביצוע דיגום חוזר בנקודת דיגום לאחר הפעלת חיבור מקורות.

8.10.2016

- **סוף אירוע:** בדיגום החוזר התקבלה תוצאה תקינה.

בכבוד רב,

אבישג יעקבי בלום

סגנית מהנדס התאגיד

