

ריכוז תוצאות הבדיקות הבקטריאליות ברשת ההספקה לרבעון שלישי 2019



מס"ד	סוג נקודה	מספר דגימות מתוכנן	מספר דגימות שבוצע	אחוז ביצוע	מספר דגימות תקינות	אחוז תקינה	מספר דגימות חריגות	אחוז חריגה
1	מתקן הפקה	6	18	300.0%	18	100%	0	0.0%
2	רשת עירונית	325	329	101.2%	329	100%	0	0.0%
3	חיבורי מקורות	36	36	100.0%	36	100%	0	0.0%
	סה"כ	367	383	104.4%	383	100%	0	0.0%

www.mei-netanya.co.il • 1-800-20-20-84