

ריכוז תוצאות הבדיקות הבקטריאליות ברשת ההספקה לרבעון ראשון 2019



מס"ד	סוג נקודה	מספר דגימות מתוכנן	מספר דגימות שבוצע	אחוז ביצוע	מספר דגימות תקינות	אחוז תקינה	מספר דגימות חריגות	אחוז חריגה
1	מתקן הפקה	12	10	83.3%	10	100%	0	0.0%
2	רשת עירונית	320	305	95.3%	305	100%	0	0.0%
3	חיבורי מקורות	39	39	100.0%	39	100%	0	0.0%
	סה"כ	371	354	95.4%	354	100%	0	0.0%

www.mei-netanya.co.il • 1-800-20-20-84