

ריכוז תוצאות הבדיקות הבקטריאליות ברשת ההספקה לרבעון שלישי 2018



מס"ד	סוג נקודה	מספר דגימות מתוכנן	מספר דגימות שבוצע	אחוז ביצוע	מספר דגימות תקינות	אחוז תקינה	מספר דגימות חריגות	אחוז חריגה
1	מתקן הפקה	6	17	283.3%	17	100%	0	0.0%
2	רשת עירונית	318	315	99.1%	315	100%	0	0.0%
3	חיבורי מקורות	39	39	100.0%	39	100%	0	0.0%
	סה"כ	363	371	102.2%	371	100%	0	0.0%

www.mei-netanya.co.il • 1-800-20-20-84