

דירוג תקינות קווי ביוב ראשיים

על פי תקנות המים (מניעת זיהום מים) (מערכת להולכת שפכים), תשע"ב-2011, סעיף 5 (א)4, התאגיד נדרש לדווח על מצב תקינותו של כל קו ראשי לפי הדירוג:
 "1" - טוב, "2" - מחייב ניטור קבוע, "3" - מחייב טיפול שיקום או החלפה.

צ"ד	רחוב	קוטר בממ	שנת הנחה	חומר צינור	אורך (מ')	דירוג תקינות	הערות
1	אבא הלל סילבר	200	1970	אסבסט	160	(3) מחייב טיפול שיקום או החלפה	
2	אבו שדיד	300, 200	1965	אסבסט	239	(2) מחייב ניטור קבוע	
3	אבן גבירול	200	2004	PVC	7	(1) טוב	
4	אבן עזרא	200	1972, 1973, 2003	אסבסט, PVC	359	(2) מחייב ניטור קבוע	
5	אבנר מאיר	200-500	1972	אסבסט	268	(2) מחייב ניטור קבוע	
6	אברבנאל	200	1994	PVC	280	(2) מחייב ניטור קבוע	
7	אדמונית	200	1992	אסבסט+PVC	339	(2) מחייב ניטור קבוע	
8	אדר	200	1997	PVC	67	(1) טוב	
9	אהוד מנור	200	2007	PVC	80	(1) טוב	
10	אהרונוביץ	200	2011	PVC	888	(1) טוב	
11	אוישישקין	200-350	1962, 1965, 1991	אסבסט, PVC	556	(3) מחייב טיפול שיקום או החלפה	
12	אורט	350, 200	1966	אסבסט	675	(3) מחייב טיפול שיקום או החלפה	קו הביוב יוחלף במהלך 2017
13	אחימאיר	200	1965	אסבסט	204	(1) טוב	
14	אייר	200	1997	PVC	436	(1) טוב	
15	איכילוב	200, 300	1964	אסבסט	155	(2) מחייב ניטור קבוע	
16	איפרגן	200	1997	PVC	370	(1) טוב	
17	אירוס הארגמן	200	1989, 1992	PVC	1101	(2) מחייב ניטור קבוע	
18	אל"מ פרידן בן ציון	200	1992	PVC	47	(1) טוב	
19	אלומות	200	1974	אסבסט	129	(1) טוב	
20	אלוני אבא	200	1963	בטון	164	(2) מחייב ניטור קבוע	
21	אלחריזי	250, 200	2003, 1973	אסבסט, PVC	314	(1) טוב	
22	אלי כהן	200	2012	PVC	11	(1) טוב	
23	אלפרד נובל	250	1997	PVC	243	(1) טוב	
24	אלקלעי	250	2011	PE	736	(1) טוב	
25	אמנון ותמר	200	1992	אסבסט, PVC	668	(1) טוב	

26	אנדריס	250	1965, 1964	אסבסט	161	(1) טוב	
27	אנטוורפן	200	2001, 1977	PVC, אסבסט	455	(2) מחייב ניטור קבוע	
28	אנילביץ	200, 700	1963, 1965, 2003, 2014	בטון, PVC	550	(3) מחייב טיפול שיקום או החלפה	
29	אנצו סירני	200	1988, 1985, 1992	אסבסט, PVC	147	(1) טוב	
30	אסתר המלכה	200	1995	PVC	138	(1) טוב	
31	אפרים אהרונסון	200, 250	2003	בטון, PVC	526	(1) טוב	
32	אפרים קישון	400	1999	PVC	582	(1) טוב	
33	אפשטיין	200	1971	אסבסט	183	(1) טוב	
34	אצ"ל	200	2014, 1965	PVC, אסבסט	685	(2) מחייב ניטור קבוע	
35	אקסודוס	200	1995	PVC	334	(2) מחייב ניטור קבוע	
36	ארלזורוב	200	1969	אסבסט	336	(3) מחייב טיפול שיקום או החלפה	קו הביוב יוחלף במהלך 2017
37	ארליך שמחה	200	1992, 1995, 1997, 1969, 1962	אסבסט, PVC	822	(1) טוב	
38	ארן זלמן	200	1971	אסבסט	332	(1) טוב	
39	אשר	200	1997	PVC	672	(1) טוב	
40	בארי	200	1972, 1965, 2012	אסבסט, PVC	764	(1) טוב	קו הביוב מוחלף במהלך 2017
41	בגין מנחם	200	1987	PVC	116	(1) טוב	
42	בובליק גדליהו	200	1974	אסבסט	317	(2) מחייב ניטור קבוע	
43	בוכנר יהודה	200	1995	PVC	101	(1) טוב	
44	בוסל	200	2013	PVC	1342	(2) מחייב ניטור קבוע	
45	בורוכוב	200	2012, 1965	PVC, אסבסט	445	(1) טוב	
46	ביל"ו	200	1970	אסבסט	111	(1) טוב	
47	בלפור	200	2001	PVC	180	(1) טוב	
48	בלקינד נעמן	200	2015	PVC	22	(1) טוב	
49	בן חנן יצחק	200	1988	אסבסט	117	(3) מחייב טיפול שיקום או החלפה	
50	בן יהודה	200	2010	PVC	524	(1) טוב	
51	בן נתן רפאל	200	1997, 1990	PVC	114	(1) טוב	
52	בן עטר חיים	200	2001	PVC	149	(1) טוב	
53	בן ציון	200	1965	בטון	187	(1) טוב	
54	בני בנימין	200	2014, 1995	PVC	1182	(1) טוב	
55	בני ברמן	200	2007	PVC	358	(1) טוב	

56	בני וו רייך	200	2016, 1997	PVC	350	(1) טוב	
57	בני יששכר	200	2013	PVC	11	(1) טוב	
58	בר אילן	400, 200	2002, 1972	אסבסט, PVC	413	(2) מחייב ניטור קבוע	
59	בר יהודה	200	1981	אסבסט	317	(1) טוב	
60	בר כוכבא	200	1971	אסבסט	198	(1) טוב	
61	בר לב חיים	200	1992	PVC	219	(1) טוב	
62	ברודצקי	200	2008	PVC	470	(2) מחייב ניטור קבוע	
63	ברוריה	350	1982	אסבסט	208	(1) טוב	
64	ברוש	200	1997	PVC	249	(1) טוב	
65	ברט אהרון	200	1965	אסבסט	75	(1) טוב	
66	ברנר	450	1965	אסבסט	97	(2) מחייב ניטור קבוע	
67	ברקת ראובן	200	1965	אסבסט	97	(3) מחייב טיפול שיקום או החלפה	
68	בת חן	200	2010	PVC	100	(1) טוב	
69	גאון בני	350, 450, 400	1976, 2000	אסבסט, PVC	334	(1) טוב	
70	גבורי ישראל	250	1974, 1976	אסבסט	1590	(2) מחייב ניטור קבוע	
71	גבורי ניצנים	250, 450	2006, 2013, 1972	אסבסט, PVC	200	(2) מחייב ניטור קבוע	
72	גבע	200-700	2009, 2014, 1958, 1965	בטון, PVC	1140	(1) טוב	
73	גבעת חיים	200	2010	PVC	222	(1) טוב	
74	גד	200	1997	PVC	76	(1) טוב	
75	גוטמכר אליהו	200	1974	אסבסט	279	(1) טוב	
76	גולומב	200	1969	אסבסט	313	(2) מחייב ניטור קבוע	
77	גולי קניה	200	2003	PVC	151	(1) טוב	
78	גור מרדכי	200	1987	אסבסט	65	(1) טוב	
79	גורדון	200	1962, 1965, 2014	אסבסט, PVC	567	(3) מחייב טיפול שיקום או החלפה	
80	גלילי ישראל	250, 200	1985	אסבסט	231	(2) מחייב ניטור קבוע	
81	גליקסון	225, 200	2015, 1965	אסבסט, PVC, PE	655	(1) טוב	
82	גרינבוים	200	1993, 1996	PVC	480	(2) מחייב ניטור קבוע	
83	גרנדוס	225, 200	2012, 2000	PVC, PE	116	(1) טוב	
84	גרץ	200	1974	אסבסט	294	(1) טוב	
85	גשר הארי	450	2003	PE	162	(1) טוב	
86	ד"ר פרח יהודה	200	1997	PVC	415	(1) טוב	
87	דבורה	200	1972	אסבסט	474	(1) טוב	

88	דברי חיים	400	1971, 1972	אסבסט	477	(2) מחייב ניטור קבוע	
89	דובנוב	200	1974	אסבסט	174	(2) מחייב ניטור קבוע	
90	דוד המלך	200	1965, 2011	אסבסט, PVC	521	(2) מחייב ניטור קבוע	
91	דודו דותן	200	2007	PVC	382	(1) טוב	
92	דוכיפת	250	1993	PVC	429	(2) מחייב ניטור קבוע	
93	דורי יעקב	200	1992	PVC	101	(1) טוב	
94	דיזנגוף	250, 200	2015, 1965	אסבסט, PVC	773	(2) מחייב ניטור קבוע	
95	דיין שמואל	200	2007	PVC	280	(2) מחייב ניטור קבוע	
96	דן	200	1997	PVC	132	(1) טוב	
97	דן שומרון	200	2005	PVC	350	(1) טוב	
98	דניאל	200	2012, 2003, 2000		467	(3) מחייב טיפול שיקום או החלפה	
99	דנקר	250, 200	1965, 1962	אסבסט	347	(2) מחייב ניטור קבוע	
100	דרור שלמה	200	2002	PVC	279	(1) טוב	
101	דרך דגניה	200-400	2006-2007, 1997, 1990, 1974	אסבסט, PVC	2305	(2) מחייב ניטור קבוע	
102	דרך הירדן	200, 250, 900, 1250	1965, 1997	אסבסט, בטון, PVC	2274	(2) מחייב ניטור קבוע	
103	דרך הפארק	200	2010	PVC	325	(1) טוב	
104	דרך הרכבת	200, 250	1979, 2014	אסבסט, PVC	797	(2) מחייב ניטור קבוע	
105	האומנות	200, 250	1976	אסבסט	801	(2) מחייב ניטור קבוע	
106	האורג	200	2012, 2006	PVC	533	(1) טוב	
107	האורזים	200, 250	2012, 2014	PVC	1237	(1) טוב	
108	האורן	200	2009	PVC	79	(1) טוב	
109	האחזה	200	1995	PVC	188	(1) טוב	
110	האיריסים	200	1975	אסבסט	188	(1) טוב	
111	האלה	200	2009	PVC	78	(1) טוב	
112	האלונים	200	2010	PVC	530	(1) טוב	
113	האניה ארינפורה	200	1996	PVC	31	(1) טוב	
114	האר"י	250, 200, 300, 450, 800	1999, 1973, 2003, 2006	בסט, PE, בטון, C	1234	(2) מחייב ניטור קבוע	
115	הארז	200	2010	PVC	259	(1) טוב	
116	הארי טרומן	250, 300	1992, 1974	אסבסט, PVC	794	(2) מחייב ניטור קבוע	
117	האתרוג	200	1975	אסבסט	170	(1) טוב	

11	הבונים	200	1974	אסבסט	850	(1) טוב	
11	הביכורים	250, 200, 300	2003, 2015, 1975, 1972	אסבסט, PVC	341	(2) מחייב ניטור קבוע	
12	הברבור	200	1993	PVC	379	(2) מחייב ניטור קבוע	
12	הבריגדה היהודית	200	1993, 1992	PVC	643	(1) טוב	
12	הבשן	200	1997	PVC	138	(1) טוב	
12	הגביש	200	1994	PVC	370	(2) מחייב ניטור קבוע	
12	הגדוד העברי	200, 250	1972, 1975	אסבסט	615	(2) מחייב ניטור קבוע	
12	הגוזל	200	1993	PVC	54	(2) מחייב ניטור קבוע	
12	הגולן	200	1997	PVC	452	(1) טוב	
12	הגילה	200	1995	PVC	361	(1) טוב	
12	הגלבוע	200, 250	1965, 2015	אסבסט, PVC	103	(3) מחייב טיפול שיקום או החלפה	
12	הגליל	200	1965	אסבסט	197	(2) מחייב ניטור קבוע	
13	הגלעד	200	1997	PVC	202	(1) טוב	
13	הגפן	200, 250	2012	PVC	410	(1) טוב	
13	הדודאים	200	1992	אסבסט	137	(1) טוב	
13	הדליות	200	1975	אסבסט	170	(1) טוב	
13	הדקל	200	2009, 2006	PVC	186	(1) טוב	
13	הדר	200	2010, 2007, 1975	אסבסט, PVC	1093	(1) טוב	
13	ההדס	200	1975	אסבסט	228	(1) טוב	
13	ההרדוף	200	1975	אסבסט	159	(1) טוב	
13	ההשכלה	200	1993, 1965, 2010	אסבסט, PVC	173	(2) מחייב ניטור קבוע	
13	הוז דב	225	2013	PE	384	(1) טוב	
14	הויסמנס קמיל	200	1977	אסבסט	301	(3) מחייב טיפול שיקום או החלפה	
14	הולנד	200	1977	אסבסט	568	(2) מחייב ניטור קבוע	
14	הורדים	200	1975	אסבסט	51	(1) טוב	
14	הזוהר	200	2000	PVC	179	(1) טוב	
14	הזית	200, 250	1975	אסבסט	381	(2) מחייב ניטור קבוע	
14	הזמיר	200	1993	PVC	312	(2) מחייב ניטור קבוע	
14	החוזה מלובלין	200	1965	אסבסט	108	(1) טוב	
14	החיטה	200	1975	אסבסט	65	(2) מחייב ניטור קבוע	
14	החסידה	200	1993	PVC	206	(2) מחייב ניטור קבוע	
14	החפץ חיים	200	1992	PVC	181	(1) טוב	

15	החצבים	250, 200	1975	אסבסט	229	(2) מחייב ניטור קבוע	
15	החרוב	200	2012	PVC	298	(1) טוב	
15	החרמון	200	1997	PVC	195	(1) טוב	
15	החשמונאים	200	1965, 2012	אסבסט, PVC	342	(3) מחייב טיפול שיקום או החלפה	הקו יוחלף בשנת 2017
15	הידידות	200	1995	PVC	309	(1) טוב	
15	היהלום	200	1966, 1963	אסבסט	325	(3) מחייב טיפול שיקום או החלפה	
15	היהלומן אברהמס	250,200	1965, 2015	אסבסט, PVC	98	(3) מחייב טיפול שיקום או החלפה	
15	היצירה	200	1976	אסבסט	217	(2) מחייב ניטור קבוע	
15	הכלנית	200	1975	אסבסט	105	(2) מחייב ניטור קבוע	
15	הכרמל	200	1965	אסבסט	80	(3) מחייב טיפול שיקום או החלפה	
16	הלבנון	200	1965	אסבסט	18	(3) מחייב טיפול שיקום או החלפה	
16	הלילך	200	1975, 1973	אסבסט	505	(1) טוב	
16	המדע	200	2006	PVC	104	(1) טוב	
16	המורן	200	2010, 2006	PVC	279	(1) טוב	
16	המחקר	200	2006	PVC	313	(1) טוב	
16	המחשב	200	1994	פלדה, PVC	361	(2) מחייב ניטור קבוע	
16	המייסדים	200	1965, 2014	אסבסט, PVC	231	(3) מחייב טיפול שיקום או החלפה	
16	המכביה	200	2013	PVC	32	(1) טוב	
16	המלאכה	200	1976, 1974	אסבסט	1344	(1) טוב	
16	המלכים	250	1972, 2003	אסבסט, PVC	254	(2) מחייב ניטור קבוע	
17	המסגר	200	2001	PVC	898	(2) מחייב ניטור קבוע	
17	המעפילים	200	1965	אסבסט	212	(2) מחייב ניטור קבוע	
17	המרגניות	200	1975	אסבסט	204	(2) מחייב ניטור קבוע	
17	המרכבה	200	2014, 1986	אסבסט, PVC	218	(1) טוב	
17	הנגב	200	2012	PVC	178	(1) טוב	
17	הנגר	200	1974	אסבסט	277	(3) מחייב טיפול שיקום או החלפה	קו הביוב יוחלף במהלך 2017
17	הנוטע	200	2011, 1965	אסבסט, PVC	245	(1) טוב	
17	הנופר	200	2010	PVC	190	(1) טוב	
17	הנורית	250	1975	אסבסט	307	(2) מחייב ניטור קבוע	
17	הנרקיס	200	1975	אסבסט	115	(1) טוב	
18	הנשר	200	1993	PVC	167	(1) טוב	
18	העמל	200	2012, 2001	PVC	125	(1) טוב	
18	הפורצים	200	2009, 1965	אסבסט, PVC	285	(1) טוב	
18	הפלדה	350, 200, 250	2013, 2007	PVC	590	(1) טוב	
18	הפרגים	200	1992	אסבסט	99	(1) טוב	

18	הפרדס	200, 250	1973	בטון, אסבסט, PVC	256	(2) מחייב ניטור קבוע	
18	הצורן	250, 200	2006, 1994	PVC	521	(1) טוב	
18	הקבלה	200	1995, 2000, 2013	PVC	170	(1) טוב	
18	הקדר	250	1974, 1998, 2009, 2014	אסבסט, PVC	974	(2) מחייב ניטור קבוע	קטע מדגניה עד הפלדה במצב תקינות 3.
18	הקונגרס הציוני	200	2007, 2001	PVC	557	(1) טוב	
19	הר מירון	200	1997	PVC	96	(1) טוב	
19	הר ציון	200	1965	אסבסט	54	(2) מחייב ניטור קבוע	
19	הר שגיא	200	1997	PVC	117	(1) טוב	
19	הרב אבו חצירה	200	1981	אסבסט	273	(1) טוב	
19	הרב אונטרמן יהודה	200	1965	אסבסט	391	(2) מחייב ניטור קבוע	
19	הרב אליהו מרדכי	200	2012	PVC	205	(1) טוב	
19	הרב ברוד	200	1971, 2014	אסבסט, PVC	138	(3) מחייב טיפול שיקום או החלפה	
19	הרב ברוך הלברשטם מ	200	1973	אסבסט	61	(2) מחייב ניטור קבוע	
19	הרב הרטום שמואל	200, 250	1990, 1999	PVC	891	(3) מחייב טיפול שיקום או החלפה	
19	הרב זוארץ פריגיה	200	2014	PVC	211	(1) טוב	
20	הרב טולדנו	200	1995	PVC	104	(1) טוב	
20	הרב יוסף אלישיב	200	2002	PVC	770	(1) טוב	
20	הרב נריה	200	2010	PVC	621	(1) טוב	
20	הרב עמיאל	200	1971	אסבסט	199	(2) מחייב ניטור קבוע	
20	הרב קוק	250, 200	1964, 2013	אסבסט, PVC	766	(3) מחייב טיפול שיקום או החלפה	
20	הרב קלישר	200	2011	PVC	155	(1) טוב	
20	הרב ראט משולם	200	1971	אסבסט	88	(1) טוב	
20	הרב ריינס	200	1965	אסבסט	391	(2) מחייב ניטור קבוע	
20	הרב רפאל	200	1981	אסבסט	166	(1) טוב	
20	הרב רקח יעקב	200	1983	אסבסט	49	(1) טוב	
21	הרימון	200	1975	אסבסט	197	(2) מחייב ניטור קבוע	
21	הרינה	200	1995	PVC	213	(1) טוב	
21	הרכב	200	2015, 1960, 1964	אסבסט, PVC	388	(1) טוב	קו הביוב הוחלף בתחילת 2017
21	הרמ"א	200	1971	אסבסט	182	(1) טוב	
21	הרעות	200	1995	PVC	311	(1) טוב	
21	הרצוג	500-200	1973	אסבסט	557	(1) טוב	

21	הרצל	200, 400	2016, 2014, 1992, 1965	אסבסט, בטון, PVC	1371	(2) מחייב ניטור קבוע	
21	הרקפת	200	1975	אסבסט	294	(1) טוב	
21	השבעה	200	1965	אסבסט	317	(2) מחייב ניטור קבוע	
21	השושנה	200	1975	אסבסט	168	(3) מחייב טיפול שיקום או החלפה	
22	השחף	200	1993	PVC	92	(2) מחייב ניטור קבוע	
22	השיזף	200	2010	PVC	311	(1) טוב	
22	השילוח	200	1965	אסבסט	29	(2) מחייב ניטור קבוע	
22	השיש	200	1988	אסבסט	522	(1) טוב	קו חדש בסיום ביצוע במהלך 2017
22	השעורה	350	1972	אסבסט	285	(1) טוב	
22	השקד	200	1975	אסבסט	533	(2) מחייב ניטור קבוע	
22	השקמה	200	1975	אסבסט	96	(1) טוב	
22	התאנה	200	2007	PVC	179	(1) טוב	
22	התהילה	200	2000	PVC	365	(1) טוב	
22	התור	200	1993	PVC	296	(2) מחייב ניטור קבוע	
23	התנאים	200	1989	PVC	266	(1) טוב	
23	התנועה הציונית	200	2000, 2001, 1977	אסבסט, PVC	650	(2) מחייב ניטור קבוע	קטע קו בין רחובות הויסמן עד ז'ילבר מיועד ל
23	התקופה	200	2004, 2014, 1965	אסבסט, PVC	230	(1) טוב	
23	התרופה	200, 250	1974	אסבסט	1406	(1) טוב	
23	וולפטון	200, 900	2006, 1972	אסבסט, בטון	743	(2) מחייב ניטור קבוע	
23	וינגייט מכון	200	1993	PVC	482	(2) מחייב ניטור קבוע	
23	ויסבורג	200, 250	1971	בטון, אסבסט	228	(1) טוב	
23	ויסלברגר	200	1971	אסבסט	262	(1) טוב	
23	ויתקין	200, 300	1974, 2004, 2010, 2012	אסבסט, PVC	962	(3) מחייב טיפול שיקום או החלפה	קו הביוב מוחלף במהלך 2017
23	ולוס	200	1995	PVC	156	(1) טוב	
24	ז'בוטינסקי	200	1965	אסבסט	363	(2) מחייב ניטור קבוע	
24	ז'ילבר	200	1977, 1987, 2000	בטון, אסבסט, PVC	310	(1) טוב	
24	זבולון	200	1997	PVC	133	(1) טוב	
24	זהבית	200	1992	אסבסט	109	(2) מחייב ניטור קבוע	
24	זומרשטיין	300	1970, 1965	אסבסט	339	(2) מחייב ניטור קבוע	
24	זייד אלכסנדר	200	1969	אסבסט	266	(3) מחייב טיפול שיקום או החלפה	

24	זמבה	200	1974	אסבסט	245	(1) טוב	
24	זמנהוף	400, 350	2012	PVC	353	(1) טוב	
24	זנגביל	200	1965	אסבסט	434	(3) מחייב טיפול שיקום או החלפה	
24	חורגין	200	1974	אסבסט	98	(3) מחייב טיפול שיקום או החלפה	
25	חטיבת אלכסנדרוני	200	1993, 1992	PVC	1197	(1) טוב	
25	חטיבת גבעתי	200	1992	PVC	280	(1) טוב	
25	חטיבת הראל	200	1992	PVC	229	(1) טוב	
25	חטיבת קרייתי	200	1992	PVC	453	(1) טוב	
25	חיות צבי פרץ	200	1977	אסבסט	55	(1) טוב	
25	חלמונית	200	1992	אסבסט	136	(1) טוב	
25	חניה IKEA	300, 450, 500	1976	אסבסט	391	(1) טוב	
25	הקליר	300, 250	2003	PVC	190	(1) טוב	
25	חרצית	200	1992	PVC	741	(2) מחייב ניטור קבוע	
25	חשון	200	1997	PVC	128	(1) טוב	
26	טבת	200	1997	PVC	223	(1) טוב	
26	טהון יהושע	200	1965	אסבסט	13	(3) מחייב טיפול שיקום או החלפה	
26	טשרניחובסקי	200-400	2014	PVC	361	(1) טוב	
26	יאיר	200	2012	PVC	141	(1) טוב	
26	יד חרוצים מאסף אזה"ר	400, 200	2016, 2013	PE, PVC	363	(1) טוב	
26	יד חרוצים	200-400	1991, 1974, 1976	אסבסט, PVC	5216	(3) מחייב טיפול שיקום או החלפה	קו הביוב יוחלף במהלך 2017
26	יהודה	200	1997	PVC	69	(1) טוב	
26	יהודה הלוי	250, 200	1968, 1964, 2006	בטון, PVC	1055	(2) מחייב ניטור קבוע	
26	יהודה הנשיא	250, 200, 300	1965, 1964	אסבסט	588	(2) מחייב ניטור קבוע	
26	יונה	200	1982	אסבסט	30	(3) מחייב טיפול שיקום או החלפה	
27	יונה בוגולה	200	1970	אסבסט	291	(1) טוב	
27	יוסי בנאי	315, 200	2007	PVC	401	(1) טוב	
27	יוסי בנאי	450	1970	בטון	102	(1) טוב	
27	יוסף	200, 250	1997	PVC	410	(1) טוב	
27	יוסף לפיד	200	2015	PVC	157	(1) טוב	
27	יוספטל	200-400	1965, 2014, 2015	אסבסט, PVC	837	(1) טוב	בגן קותי 360 מטר במצב 3
27	יחזקאל	300	1962	אסבסט	81	(2) מחייב ניטור קבוע	
27	יקינתון	200	1992	אסבסט	189	(1) טוב	

27	ירמיהו	300	2014	PVC	591	(1) טוב	
27	ישעיהו	200	2014	PVC	318	(1) טוב	
28	ישראל פוליאקוב	250	2007	PVC	246	(1) טוב	
28	יששכר	200	1997, 2013	PVC	153	(2) מחייב ניטור קבוע	
28	כביש 553	630, 500, 800, 200, 225	1974, 1976, 1992	אסבסט, PVC	859	(2) מחייב ניטור קבוע	
28	כהן דוד הנזיר	200	1995	PVC	84	(1) טוב	
28	ככר העצמאות	200-400	1965, 1991, 2010, 2013	אסבסט, PVC	651	(2) מחייב ניטור קבוע	
28	כסלו	200	1997	PVC	73	(1) טוב	
28	כפר אוריה	200	1993	PVC	392	(2) מחייב ניטור קבוע	
28	לבון פנחס	300, 200, 250	1971, 1961	אסבסט	1347	(2) מחייב ניטור קבוע	
28	לבונטין	200	2014	PVC	356	(1) טוב	
28	לובטקין צביה	200	1993	PVC	18	(1) טוב	
29	לובטקין צביה	200	1973	אסבסט	166	(1) טוב	
29	לוטם	300, 200	1992	PVC	141	(1) טוב	
29	לוי	200	1997	PVC	131	(1) טוב	
29	לוי אשכול	200-350	1992, 2012	PVC	1750	(2) מחייב ניטור קבוע	
29	לוין אריה	250	1971	אסבסט	118	(1) טוב	
29	לח"י	200	1994	אסבסט, PVC	608	(2) מחייב ניטור קבוע	
29	ליבר זאב	300, 250	1997	PVC	376	(1) טוב	
29	לילינבלום	200, 700	1958, 1965, 2011	אסבסט, בטון, PVC	684	(2) מחייב ניטור קבוע	
29	לנדאו שמואל	200	1969	אסבסט	56	(2) מחייב ניטור קבוע	
29	לסקוב חיים	200	1987, 1985	אסבסט, PVC	478	(1) טוב	
30	מאיקאה לאביר	200, 400	2015, 2013	PVC	110	(1) טוב	
30	מאסף אודים	600, 300, 400	1974, 1973	אסבסט	1739	(2) מחייב ניטור קבוע	
30	מאסף מזרחי	900, 800, 1000	2012-2014	בטון, GRP	1600	(1) טוב	
30	מאסף מערבי	200-1600	2014, 2009, 2003, 2004, 2012, 1994, 1970	ון, אסבסט, PE, C	5950	(1) טוב	שלב ד' של שדרוג הקו יסתיים במהלך 2017

				2005-08, 2016, 1988, 1992-95, 1965, 1974, 2002			30
	(1) טוב	4601	בסט, בטון, PE, C		200-1200	מודעי יצחק	30
	(1) טוב	189	אסבסט	1972	200	מוהליבר	30
	(1) טוב	520	אסבסט	1974	200	מונטיפיורי	30
	(2) מחייב ניטור קבוע	1131	PVC	1993, 2014	400, 200, 250	מוצקין	30
	(3) מחייב טיפול שיקום או החלפה	184	בטון, אסבסט	1963	200	מורדי הגטאות	30
	(1) טוב	124	בטון	1973	200	מוריה	30
	(2) מחייב ניטור קבוע	237	PVC	2002, 1998	200	מזא"ה	31
	(3) מחייב טיפול שיקום או החלפה	76	אסבסט	1972	200	מטולה	31
	(2) מחייב ניטור קבוע	287	PVC, אסבסט	2014, 1969	200	מיכאל הלפרין	31
	(3) מחייב טיפול שיקום או החלפה	450	אסבסט, בטון, PVC	1973, 1996	200	מימון	31
	(1) טוב	135	PVC	2012	200	מינץ	31
	(2) מחייב ניטור קבוע	773	אסבסט, PE, PVC	2013, 2010, 2011, 1965	200, 250, 315	מכנס גד	31
	(2) מחייב ניטור קבוע	570	PVC, אסבסט	2012, 1965	200	מלחמת ששת הימים	31
	(2) מחייב ניטור קבוע	538	PVC, אסבסט	2010, 1974	200	מלכין שרה	31
	(1) טוב	114	אסבסט	1981	200	מנדלי מוכר ספרים	31
	(3) מחייב טיפול שיקום או החלפה	88	אסבסט	1977	200	מנדלסון	31
	(1) טוב	327	אסבסט	1974	200	מנלה גד	32
	(1) טוב	78	PVC	2014	200	מסילות	32
	(2) מחייב ניטור קבוע	605	אסבסט, PE, PVC	2012, 2013, 2004, 1977, 2000	200, 225	מסריק	32
	(1) טוב	387	PVC, אסבסט	1992	200, 225	מעפילי אגוז	32
	(2) מחייב ניטור קבוע	23	PVC, אסבסט	2013, 2006, 1999, 1976	200, 400, 450, 500	מפי	32
	(2) מחייב ניטור קבוע	109	אסבסט	1964	200	מקדונלד	32
	(1) טוב	77	אסבסט	1970	200	מרים	32
	(1) טוב	698	PVC	2009, 2012, 1995, 2000	200, 250	מרשל פייר קניג	32
	(1) טוב	90	PVC	2016, 1995	200	משה הלוי לוין	32
	(2) מחייב ניטור קבוע	414	PVC	1994	200	משה לב-עמי	32

33	משמר הירדן	200	1972	אסבסט	140	(1) טוב	
33	משפחת מלבסקי	200	2007	PVC	354	(1) טוב	
33	נאות התכלת	200	1971	אסבסט	160	(1) טוב	
33	נווה שלום	200	1975	אסבסט	664	(3) מחייב טיפול שיקום או החלפה	
33	נורדאו	300, 200, 250	1981, 1971, 1976	אסבסט	1792	(2) מחייב ניטור קבוע	
33	נחום	200	1982, 2014	אסבסט, PVC	278	(2) מחייב ניטור קבוע	
33	נחמיה	200	2014	PVC	757	(1) טוב	
33	נל"י	200	2014	PVC	774	(2) מחייב ניטור קבוע	
33	נפתלי הרץ אימבר	200	2012	PVC	130	(1) טוב	
33	נר הלילה	200, 225	1992, 1987	אסבסט, PVC	234	(1) טוב	
34	נתן המשורר	200	1971	אסבסט	57	(1) טוב	
34	נתן יונתן	200	2007	PVC	525	(1) טוב	
34	נתן יונתן	200	2016, 2014	PVC	23	(1) טוב	
34	סבידור מנחם	200, 250	1992, 1988	אסבסט	412	(1) טוב	
34	סביון	200	1992	PVC	269	(2) מחייב ניטור קבוע	
34	סוקולוב	200	1970	אסבסט	635	(2) מחייב ניטור קבוע	
34	סטופ	200	2014	PVC	357	(1) טוב	
34	סטרומה	200	1963	אסבסט	45	(2) מחייב ניטור קבוע	
34	סיגלית	200	1992	PVC	195	(1) טוב	
34	סיני	200	2003	PVC	22	(1) טוב	
35	סירקין	200	1974	אסבסט	481	(2) מחייב ניטור קבוע	
35	סלומון יואל	200	2012	PVC	142	(1) טוב	
35	סמ סטודיו	200	2011	PVC	118	(1) טוב	
35	סמילנסקי	200	1965	אסבסט	653	(3) מחייב טיפול שיקום או החלפה	קו הביוב יוחלף במהלך 2017
35	סנה משה	200	1987, 1985	אסבסט	318	(2) מחייב ניטור קבוע	
35	ספיר יוסף	200	1965	אסבסט	42	(3) מחייב טיפול שיקום או החלפה	
35	עגנון	250, 200	1975, 1971	אסבסט	237	(3) מחייב טיפול שיקום או החלפה	קו הביוב מוחלף במהלך 2017
35	עובדיה אברהם הכהן	200	1974	אסבסט	566	(3) מחייב טיפול שיקום או החלפה	
35	עובדיה בן שלום	200	1965, 1972, 1980	אסבסט	757	(1) טוב	
35	עובדיה מברטנורא	450, 200	1970, 1971	אסבסט	361	(1) טוב	
36	עוזי חיטמן	200	2007	PVC	423	(1) טוב	
36	עוזי חיטמן	200	2012, 2007	PVC	157	(1) טוב	
36	עולי הגרדום	200	1965	אסבסט	102	(1) טוב	

36	עולש מצוי	200	1987	אסבסט	128	(1) טוב	
36	עזרא	200	2014	PVC	76	(1) טוב	
36	עין התכלת הגן הגדול	250, 200	1975	אסבסט	220	(3) מחייב טיפול שיקום או החלפה	
36	עירית	200	1992	אסבסט	145	(1) טוב	
36	עמית מאיר	200	2012, 2006	PE, PVC	269	(1) טוב	
36	עפרה חזה	200	2007	PVC	88	(1) טוב	
36	עציון	200	1972	אסבסט	290	(2) מחייב ניטור קבוע	
37	פולג כביש 2	300, 250, 630	2009, 2010, 1975	אסבסט, PE, PVC	772	(2) מחייב ניטור קבוע	
37	פיירברג	200	2015	PVC	83	(1) טוב	
37	פיכמן	200	1965	אסבסט	81	(2) מחייב ניטור קבוע	
37	פנחס רוזן	200	2002	בטון, PVC	412	(1) טוב	
37	פנצ'ו	200	1995	PVC	171	(1) טוב	
37	פנקס דוד	200	2007, 2015, 1960	אסבסט, PVC	414	(3) מחייב טיפול שיקום או החלפה	
37	פעמונית	225	1992	אסבסט	66	(1) טוב	
37	פרוג שמעון	200	2015	PVC	97	(1) טוב	
37	פרופס אהרון צבי	200	1965	אסבסט	127	(1) טוב	
37	פרידר עמנואל	200-500	1999, 1997	PVC	3094	(2) מחייב ניטור קבוע	
38	פתח תקוה	200	2012, 1965	אסבסט, PVC	492	(1) טוב	
38	צאלון	200	2010	PVC	92	(1) טוב	
38	צבעוני	200	1992	אסבסט, PVC	269	(1) טוב	
38	צהלה	200	1995	PVC	336	(1) טוב	
38	ציטלין הלל	200, 250	1965	אסבסט	233	(1) טוב	
38	ציפורן	200	1992	אסבסט, PVC	205	(1) טוב	
38	קדושי בלזן		1969, 1965, 2002	אסבסט, PVC	745	(1) טוב	
38	קדושי עירק	200-400	2013, 2014, 2004, 1982	אסבסט, PVC	1793	(1) טוב	
38	קהילת צפת	250	2000, 1995	PVC	147	(1) טוב	
38	קווי הולכה לבית יצחק	1250	1970, 2006	בטון	368	(1) טוב	
39	קיש	200	1971	אסבסט	198	(1) טוב	
39	קלויזנר יוסף	200	1990, 1997	PVC	403	(1) טוב	
39	קפלן	200	1974	אסבסט	498	(1) טוב	
39	קפלנסקי	200	2010	PVC	39	(1) טוב	

39	קצנלסון יצחק	200	1971	אסבסט	318	(2) מחייב ניטור קבוע	
39	קק"ל	200	1965	אסבסט	71	(1) טוב	
39	קראוזה	200	2011	PVC	82	(1) טוב	
39	ראובן	200	1997	PVC	72	(1) טוב	
39	ראש פנה	200	1965	אסבסט	88	(1) טוב	
39	ראשון לציון	250, 200	2015, 2013, 1963	אסבסט, PVC	690	(2) מחייב ניטור קבוע	
40	רבי טרפון	200	1997, 2003	PVC	237	(2) מחייב ניטור קבוע	
40	רבי מאיר	200	1976	אסבסט	113	(1) טוב	
40	רבי עקיבא	200, 300, 450	1977, 1970, 1963	אסבסט	969	(2) מחייב ניטור קבוע	
40	רגב אריה	200, 250	1974	אסבסט	380	(1) טוב	
40	רד"ק	200, 250, 1200	1965, 1973, 2014	אסבסט, PVC, PE	304	(2) מחייב ניטור קבוע	
40	רוטנברג	250, 200	2016	PVC	258	(1) טוב	
40	רות המואביה	200	1995	PVC	330	(3) מחייב טיפול שיקום או החלפה	
40	רותם	200	1992, 1975	אסבסט, PVC	888	(2) מחייב ניטור קבוע	
40	רזיאל	200	1966	אסבסט	77	(2) מחייב ניטור קבוע	
40	רזניק דוד	200	1992	PVC	173	(1) טוב	
41	ריבלין	450	1962	אסבסט	37	(1) טוב	
41	רייך לאון	200	2011	PVC	168	(1) טוב	
41	רם ברוך	200	1988, 1962	אסבסט	69	(2) מחייב ניטור קבוע	
41	רמב"ם	200	2012, 2003	PVC	334	(2) מחייב ניטור קבוע	
41	רמבה אייזיק	350, 250	1965	אסבסט	34	(1) טוב	
41	רמז דוד	250, 200	1965, 1961, 2013	אסבסט, PVC	508	(3) מחייב טיפול שיקום או החלפה	
41	רפאל איתן	200	2012, 2006	PVC	336	(1) טוב	
41	רפאל איתן	200, 250	2006, 2005	PVC	329	(1) טוב	
41	ש"ץ גרשון	250	1965	אסבסט	109	(1) טוב	
41	שאול המלך	200	1994	PVC	185	(2) מחייב ניטור קבוע	
42	שבזי	200	1965	אסבסט	71	(1) טוב	
42	שבט	200	1997	PVC	182	(1) טוב	
42	שבטי ישראל	200	1997	PVC	483	(1) טוב	
42	שד בן אב"י	200, 250, 350, 500	1992, 1995, 2004, 1965	אסבסט, PVC	887	(2) מחייב ניטור קבוע	

42	שד בן גוריון	200, 300, 400, 630	1992, 1995, 1976, 2012	אסבסט, PVC	3483	(2) מחייב ניטור קבוע	
42	שד בן צבי	200, 250	1993, 1971	אסבסט, PVC	428	(2) מחייב ניטור קבוע	
42	שד בנימין	200-700	1958	אסבסט	2032	(2) מחייב ניטור קבוע	
42	שד גולדה מאיר	200	1975	אסבסט	56	(2) מחייב ניטור קבוע	
42	שד ויצמן	200, 450, 500	1970	אסבסט	1593	(2) מחייב ניטור קבוע	
42	שד ח"ן	200	1965	אסבסט	37	(1) טוב	
43	שד ירושלים	350, 200, 400	1978, 1962, 1976	אסבסט	888	(1) טוב	
43	שד ניצה	200	1965	אסבסט	222	(2) מחייב ניטור קבוע	
43	שד עובד בן עמי	200-400	1995	PVC	2852	(2) מחייב ניטור קבוע	
43	שד צרפת	200	1977, 1965	אסבסט	70	(1) טוב	
43	שדרות אגם כנרת	200	2011	PVC	400	(1) טוב	
43	שדרות האגמים	200	2013	PVC	668	(1) טוב	
43	שדרות טום לנטוס	200, 400, 500, 630	2014, 2003, 1997	PVC, PE	1332	(1) טוב	
43	שוהם	200	1962	אסבסט	317	(3) מחייב טיפול שיקום או החלפה	
43	שולמית	500, 250, 630	2010, 1975, 2008, 1980, 1973	לדה, אסבסט, PVC	1458	(2) מחייב ניטור קבוע	
43	שולמית	500, 250, 630	2010, 1975, 2008, 1980, 1973	לדה, אסבסט, PVC	1458	(2) מחייב ניטור קבוע	
44	שושנה דמארי	315, 250	2007	PVC	463	(1) טוב	
44	שז"ר זלמן	200	1975	אסבסט	138	(1) טוב	
44	שטייגר	200	1972	אסבסט	318	(1) טוב	
44	שטמפפר	200	2014, 2012	PVC	113	(1) טוב	
44	שיפר יעקב	200	1971	אסבסט	65	(1) טוב	
44	שכטרמן	315, 200, 400	2013, 2012, 2010, 1974	אסבסט, PVC	1180	(1) טוב	
44	שלום עליכם	300, 200, 250	1974, 1992, 2013	אסבסט, פלדה, VC	680	(2) מחייב ניטור קבוע	
44	שלונסקי	200	1971	אסבסט	428	(2) מחייב ניטור קבוע	

				1982, 1966, 1970, 2003, 1992	350, 200	שמואל	44
	(3) מחייב טיפול שיקום או החלפה	1321	אסבסט, בטון, PVC				
	(1) טוב	606	PVC	2012	200	שמואל הנציב	44
				2014, 2204,			
	(1) טוב	879	PVC	2012	200, 300, 500	שמורק	45
	(1) טוב	271	PVC	2011	315, 200	שמורת אגם החולה	45
	(1) טוב	54	PVC	2011	315	שמורת אגם החולה	45
	(1) טוב	385	PVC	2011	200	שמורת נחל בניאס	45
	(1) טוב	642	PVC	2011	200	שמורת נחל בשור	45
	(1) טוב	358	PVC	2011	200	שמורת נחל דולב	45
	(1) טוב	123	PVC	2011	200	שמורת נחל עמוד	45
	(1) טוב	252	PVC	2011	200	שמורת נחל ערוגות	45
	(1) טוב	109	PVC	2011	200	שמורת נחל שורק	45
	(1) טוב	158	PVC	2011	200	שמורת נחל שניר	45
	(1) טוב	10	PVC	1997	200	שמעון	46
	(2) מחייב ניטור קבוע	538	אסבסט	1971, 1975	200	שניאור זלמן	46
	(1) טוב	34	PVC	2014	200	שער הגיא	46
	(3) מחייב טיפול שיקום או החלפה	162	אסבסט	1961	200	שער העמק	46
	(1) טוב	313	PVC	1997	200	שפיגלמן אברהם	46
	(1) טוב	2251	PVC	2014, 2007	200-315	שפינוזה ברוך	46
	(2) מחייב ניטור קבוע	437	אסבסט	1971	200	שפירא אברהם	46
	(1) טוב	648	PVC	2014	200	שפירא משה	46
	(1) טוב	921	אסבסט, PVC	2015	200	שפרינצק	46
	(1) טוב	84	אסבסט	1971	200	שרת	46
	(1) טוב	137	PVC	1997	200	תדהר	47
	(3) מחייב טיפול שיקום או החלפה	204	PVC	1992	200	תורמוס	47
	(1) טוב	152	PVC	2012	200	תל חי	47
	(1) טוב	200	PVC	1997	200	תשרי	47

